

२०८१ असोज १० देखि १२ गतेको अबिरल बर्षाका कारण क्षति भएका पुलहरुको प्रारम्भिक क्षति विवरण

सि.नं.	पुलको क्षति विवरण	वडा	कैफियत
१	वडा नं. १ को मानेदोभान रानीकोट पुल	१	
२	वडा नं. २ को चालिसे चाम्ले लिलावती पुलको D/S तिरको प्लम वाल	२	
३	घिमिरे गाउँ पुल(२२ ३ नं. वडा जोड्ने) वाल गएको	२	
४	वडा नं. ३ को नयाँ पुलको(ध्याल्कु) जाने बाटोको Abutments	३	
५	चालिसे दारिमवोट जाने पुल सामान्य रेलिङ्ग क्षति	३	
६	वडा नं. ३ सुर्कि हाउस चालिसे देखि मोठ जाने बाटोको कल्भर्ट पूर्ण क्षति	३	
७	पनौती बाँसडोल पुल बजार पुलको दुवै Abutments गएको	४	
८	पनौती बाँसडोल बनेपा सिमाना पुलको एउटा Abutments गएको	४	
९	ढलमले पुलको Abutment	५	
१०	रोशी खोला कज्वे २ वटा बगाएको	७	
११	पैदल यात्री पुल रोशी खोला माथिको बगाएको	७	
१२	कोखुशी पुल पैदल यात्री पुल रेलिङ्ग	७	
१३	रोशी खोला ड्याम पुलमा खोलाले दिशा परिवर्तन गरेको	८	
१४	सिमल बगर पुल वीङ्ग वाल, रेलिङ्ग	८	
१५	मिजार टोल तल भोलुङ्गे पुल	८	
१६	थामी बस्तीको पैदल यात्रु पुल	८	
१७	छिरे खोल्साको पुल	९	
१८	सल्मीटार बल्थली पुलको बल्थली तर्फको एप्रोच रोड	११	
१९	रोशी पुल किटिनीमा पस्थली तर्फ विङ्ग वाल बिग्रको	१०	
२०	पाटी खर्क पनौती बेथानचोक सिमानाको पुल क्षतिग्रस्त	१०	
२१	पाटी खर्क पैदल यात्री पुल क्षतिग्रस्त	१०	
२२	पनौती १० र ११ को सिमानाको पावर हाउस पुल क्षतिग्रस्त	१०	
२३	नेपाने टोड्के पुलको दुवैतर्फ विङ्ग वाल	११	
२४	भालेश्वर बादलपाखा पुल	१२	
२५	वडा कार्यालय बादलपाखा पैदल यात्री पुल	१२	
२६	वडा कार्यालय माथि रोशी बजारको पक्की पुल	१२	
२७	पचारेको पक्की पुल	१२	
२८	खार खोला जाने पुल	१२	
२९	खार खोला कल्भर्ट	१२	